

**Акт**  
**обследования (технического осмотра) состояния ТСО, инженерно-технической**  
**укрепленности и антитеррористической защищенности муниципального**  
**образовательного учреждения**

Самара

«19» 11 2018г.

**Комиссия в составе:**

Представителя муниципального образовательного учреждения (далее - МБДОУ) «Заказчик»:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара Лордугина Наталья Николаевна,  
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя управления вневедомственной охраны (далее «УВО»):

Главный специалист ПЦО № 3 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области  
капитан полиции Муравьева А.Н.  
(должность представителя и наименование УВО)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара,  
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, 21 А,  
(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализации,  
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 3 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.  
(полное наименование УВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

**Класс объекта-А3 согласно Р063-2017; Категория опасности объекта 2 согласно ПП №1235 от 07.10.17г.**

2-х этажное здание, материал стен – кирпич, материал пола – 1 эт. – дерево, 2 эт. – бетон, линолеум, плитка, материал перекрытий – изол на битумной основе, имеет ограждение, территория находится в границах ул. Фасадной, ул. Бакинской, ул. Пугачевского тракта, общая площадь здания – 2163,3 м<sup>2</sup>; общая площадь сарая – 60,2 м<sup>2</sup>; общая площадь территории – 9642,8 м<sup>2</sup>; протяжённость 1502,1 м<sup>2</sup>. Имеется оградительная зона для проезда к зданию ДОУ спецтранспорта, аварийных служб и правоохранительных органов с лицевой стороны, слева от калитки. Ограничительная зона ограждена металлическими столбами 1,5 м и металлическими воротами, ключи от навесного замка находятся у охранника на посту охраны. Имеются въездные ворота и входные калитки. Состояние ограждений – исправно.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укрепленность:**

- состояние ограждений территорий цельные, исправные. Имеются въездные ворота (2 шт.) и входные калитки (3 шт.).

- входная группа дверей (в т.ч. запасные выходы) 12 эвакуационных выхода из здания и 2 въезд/выезд транспортных средств с территории;

- решетки на окнах имеются в группе № 10, процедурном кабинете, на кухне и пищеблоке.

- защищенные помещения решетки на окнах имеются в группе № 10, процедурном кабинете, на кухне и пищеблоке, металлические, противопожарные двери в количестве 6 шт. имеются.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность инженерно-техническими средствами охраны:**

**КЭВП** имеется, исправна, установлена на сотовый телефон, контракт № 7/82 от 01.07.2018 г.

**ОС** нет в наличии

(наличие, наличие технического обслуживания, договор с кем заключен)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2015 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

- система контроля доступом имеется контроль управления доступом (по картам) в количестве 7 шт.

(наличие, состояние, наличие технического обслуживания)

- металлодетектор нет

(наличие, марка, количество, состояние)

- система видеонаблюдения в наличии, исправна. На 1 этаже на пункте охраны установлен цифровой видеорегиистратор (BestDVR) с жестким диском (HDD 2 ТБ) и монитором (PHILIPS 196V), по периметру здания установлено 7 уличных камер марки MBKL600. Договор № 121 от 09.01.2018 г. Срок действия по 31.12.2018 г. Срок хранения информации 30 дней  
(количество видеокамер, уличные /внутренние, техническое состояние, наличие технического обслуживания)

-система оповещения в наличии, исправно, имеется проводная аналоговая ГКС. В приемной заведующего на 2 этаже установлен микшер-усилитель Roxton AA-60 (60Вт), настольный микрофон Roxton T-621 (работает от 1 батарейки 006 9V).

Установлено 10 настенных громкоговорителей Roxton WP-06T (6/3Вт) из них:

- 1 эт. II корпус: гр.№ 3 – 1 шт., коридор кухни – 1 шт., коридор гр.№ 12 – 1 шт.;

- 1 эт. I корпус: коридор гр.№ 1 – 1 шт., коридор прачечной – 1 шт.;

- 2 эт. II корпус: коридор гр.№№ 5,4 – 1 шт., коридор кабинета заведующего и гр. № 7 – 1 шт.;

- 2 эт. I корпус: тамбур гр.№ 6,8 – 1 шт., тамбур гр. № 11 – 1 шт. музыкальный зал – 1 шт.

Количество громкоговорителей обеспечивает необходимую слышимость на объекте.

(наличие, марка, автономная/интегрированная, состояние)

- технические системы обнаружения, не санкционированного проникновения нет

(наличие, охраняемые помещения, график охраны, договор на реагирование, с кем)

### **Физическая охрана объекта:**

- физическая охрана ООО ЧОО «Защита», контракт 261/18 от 01.10.2018 г., круглосуточно, 2 охранника, график 1/1

(кто осуществляет, график работы, договор)

**КПП** имеется

(наличие, для прохода людей, для проезда транспорта)

правила внутриобъектового и пропускного режимов (особый порядок доступа) имеется, Приказ № 7-од от 09.01.2018 г.

(наличие, локальный акт)

- оборудование поста охраны кабинет, телефон в наличии, исправен, инструктажи в наличии, список телефонов экстренных служб имеется

Документация на посту охраны:

Журнал приема сдачи дежурства в наличии, состояние удовлетворительное, по графику

(наличие, состояние, периодичность)

Журнал инструктажа в наличии, состояние удовлетворительное, по графику

(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проверки КЭВП в наличии, состояние удовлетворительное, ежедневно

(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проведения обхода в наличии, состояние удовлетворительное, ежедневно

(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проверки несения службы в наличии, состояние удовлетворительное, по графику  
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал учета посетителей в наличии, состояние удовлетворительное, ежедневно  
(наличие, состояние)

Приказ о допуске транспортных средств на территорию МОУ в наличии, Приказ № 7-од от 09.01.2018 г.

(наличие, локальный акт)

Должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера) на охраняемом объекте в наличии, соответствует требованиям законодательства, производится проверка знаний.

(наличие, соответствие требованиям законодательства, проверка знания и выполнения)

Должностная инструкция дежурного персонала о порядке действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в наличии, соответствует требованиям законодательства, производится проверка знаний.

(наличие, проверка знания и выполнения)

#### Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

#### Предложения комиссии:

##### 1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Строго соблюдать правила пользования КЭВП на ПЦО УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВПГ России по Самарской области согласно требованиям договора.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов)

Срок: постоянно.

1.2.

##### 2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта

2.1. Рекомендовано установить комплекс тревожной сигнализации, срок по согласованию сторон.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), осуществление пропускного режима, мероприятия по дооборудованию ТСО, уязвимых для проникновения мест объекта.)

##### 3. Проведенные мероприятия:

3.1. Проведено совместно с руководителем образовательного учреждения обучение работников и обучающихся (воспитанников) способам защиты и действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц, подозрительных предметов, в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

3.2. Проведено совместно с руководителем образовательного учреждения учение, тренировка по действиям сотрудников ГЗ УВО, работников объекта, обучающихся и иных

лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

3.3. Проведен совместно с руководителем образовательного учреждения обследование объекта на предмет выполнения организационных, инженерно-технических и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235, а также требований, действующих в УВО руководящих документов и Приказов.

Представители:

«УВО»

«МБДОУ»

